

Figura 3S. Campos de una barra magnetizada sin campo aplicado, (a) líneas de H , y (b) líneas de B . Los vectores de la mitad muestran las direcciones de B , H_d y M en el centro del imán.

